



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-1547
oc 3954
3941

1.Área Requiriente:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	2.Fecha Emisión	13-dic-23
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	35101	1511
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	2	Serv.	Aplicación de mantenimiento preventivo a bombas trifásicas de 10 hp ,que consta de desmontaje del area de sistema de riego de cancha de futbol , despiece , limpieza de carcasa , limpieza de rotor y revision de condiciones del mismo, cambio de impulsor , lubricacion de rodamientos o cambio si se requiere , revision de embobinado cambio de sellos mecanicos y puesta en marcha.
2	1	Serv.	Aplicación de mantenimiento preventivo a bombas trifásicas de 10 hp ,que consta de desmontaje del area de cuarto de bombas detras de taller 1 , despiece , limpieza de carcasa , limpieza de rotor y revision de condiciones del mismo, cambio de impulsor , lubricacion de rodamientos o cambio si se requiere , revision de embobinado cambio de sellos mecanicos y puesta en marcha.
3	2	Serv.	Aplicación de mantenimiento preventivo a bombas trifásicas de 10 hp ,que consta de desmontaje del area de cuarto de bombas de la cancha de beisbol , despiece , limpieza de carcasa , limpieza de rotor y revision de condiciones del mismo, cambio de impulsor , lubricacion de rodamientos o cambio si se requiere , revision de embobinado cambio de sellos mecanicos y puesta en marcha.
4	1	Serv.	Aplicación de mantenimiento preventivo a bombas trifásicas de 5 hp ,que consta de desmontaje del area de sistema de riego de cancha de futbol , despiece , limpieza de carcasa , limpieza de rotor y revision de condiciones del mismo, cambio de impulsor , lubricacion de rodamientos o cambio si se requiere , revision de embobinado cambio de sellos mecanicos y puesta en marcha.
			Total 30,300 IVA 4848 Costo total \$35,148.00



11.Justificación: 12.Fuente de Financiamiento: 14

Requerimiento de servicio por mantenimiento preventivo ya que el año en curso se tubo una carga de trabajo mayor y por lo siguiente se requiere el servicio para evitar problemas mayores.

13.Área Requiriente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Ing Juan Carlos Jiménez Velázquez - Jefe de Departamento De Mantenimiento e Instalaciones	Lic. Lourdes Nanyeli Martínez Luévano - Directora de Administración y Finanzas	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Nombre y Puesto
17. Jefe del Departamento de Adquisiciones	18.Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19.Vo.Bo. Rector	
Firma	Firma	Firma	
Lic. Marijane Pedroza Guzmán	Lic. Lourdes Nanyeli Martínez Luévano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	



Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Bld. Juan Pablo II No.1302, Fracc. Exhacienda la Cantera
Aguascalientes, Ags. C.P. 20200 A.P. 637
R.F.C. UTA9108114C9
Tel.:(449) 910-50-00 Ext. 106 y 107 Fax 104

Orden De Compra

		Folio 1511	
		Fecha: 15/12/2023	
Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MTTO E INST)		No. Depto: 47-06F	
Cta. Contable:		Funcionario: ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ	
Proveedor: PROVEEDORA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V.		Colonia: VILLA TERESA	
Dirección: JUAN BAUTISTA LA SALLE NO. 350		País: MÉXICO	
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.		Banco:	
Teléfono:		Condiciones de Pago: CRÉDITO	
Fecha de Entrega: INMEDIATA		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 1511	
Vía:			

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	2	SERV	APLICACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA TRIFÁSICA DE 10 HP, SISTEMA DE RIEGO DE CANCHA DE FUTBOL	5,100.00		10200.00
2	1	SERV	APLICACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA TRIFÁSICA DE 10 HP, DESMONTAJE DEL ÁREA DE DE CUARTO, DETRÁS DE TALLER 1	5,100.00		5100.00
3	2	SERV	APLICACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA TRIFÁSICA DE 10 HP, DESMONTAJE DE LA CANCHA DE BEISBOL	5,100.00		10200.00
4	1	SERV	APLICACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA TRIFÁSICA DE 5 HP, DESMONTAJE DE LA CANCHA DE FUTBOL	4,800.00		4800.00



Forma de Pago

Revisión de Factura

Anticipo _____ %

Transferencia \$ _____

Subtotal
Nota de Crédito
IVA
ISN 2.5%
Descuentos
Ret ISR 10%
Total

\$	30,300.00
\$	4,848.00
\$	35,148.00

Lic. Mariene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

FOLIO INTERNO No. PIA 207
Tipo de comprobante: I - Ingreso
Folio fiscal: BC009DEF-5E4D-485F-8329-D11F07030D16
Expedido en (C.P.): 20270

PROVEEDORA INDUSTRIAL ARENAS

RFC: PIA190417844
Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Domicilio fiscal:

Fecha de emisión: 2023-12-18T16:33:24
Fecha de timbrado: 2023-12-18T16:34:05
CSD del emisor: 00001000000502574112
CSD del SAT: 00001000000505142236

Receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

RFC: UTA9108114C9
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Exportación: 01 - No Aplica
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Domicilio fiscal (C.P.): 20200
Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Tipo de cambio:

Factura

Conceptos

Cantidad	Clave unidad SAT	Código	Clave Prod/Servicio	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
2	E48	72154109	72154109	Aplicación de mantenimiento preventivo a bombas trifásicas de 10 hp, que consta de desmontaje del área de sistema de riego de cancha de futbol, desplace, limpieza de carcasa, limpieza de rotor y revisión de condiciones del mismo, cambio de impulsor, lubricación de rodamientos o cambio si se requiere, revisión de embobinado cambio de sellos mecánicos y puesta en marcha.	\$ 5,100.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto. 002 - IVA \$ 1,632.00	\$ 10,200.00
1	E48	72154109	72154109	Aplicación de mantenimiento preventivo a bombas trifásicas de 10 hp, que consta de desmontaje del área de cuarto de bombas detrás de taller 1, desplace, limpieza de carcasa, limpieza de rotor y revisión de condiciones del mismo, cambio de impulsor, lubricación de roda 90 cambio si se requiere, revisión de embobinado cambio de sellos mecánicos y puesta en marcha.	\$ 5,100.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto. 002 - IVA \$ 816.00	\$ 5,100.00
2	E48	72154109	72154109	Aplicación de mantenimiento preventivo a bombas trifásicas de 10 hp. que consta de desmontaje del área de cuarto de bombas de la cancha de Beisbol, desplace, limpieza de carcasa, limpieza de rotor y revisión de condiciones del mismo, cambio de impulsor, lubricación de rodamientos o cambio si se requiere, revisión de embobinado cambio de sellos mecánicos y puesta en marcha.	\$ 5,100.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto. 002 - IVA \$ 1,632.00	\$ 10,200.00





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PIA190417844	PROVEEDORA INDUSTRIAL ARENAS	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BC009DEF-5E4D-485F-8329-D11F07030D16	2023-12-18T16:33:24	2023-12-18T16:34:05	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$35,148.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir