



# REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-717  
00-1434  
1402

1. Área Requiriente:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	2. Fecha Emisión	25-jun-24
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	35701	717
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	2	SERV	SERVICIO CORRECTIVO UNIDAD 4 TONELADAS AULAS 6,7 OFICINAS, EQUIPO OPERADO SOBRE CORRIENTE EN COMPRESOR POR SOBRE CARGA DE REFRIGERANTE EN 80 PSI, 20 PSI DE EXCESO Y NIVEL DE CARGA DE GAS A 65 PSI
2	2	SERV	SERVICIO CORRECTIVO UNIDAD 4 TONELADAS AULAS 6,7 CUBICULOS: REMPLAZO DE ITM, CARGA DE 5 KG DE REFRIGERANTE, LECTURA DE CONSUMO ELECTRCIO DE COMPRESOR BAJA POR FALTA DE REFRIGERANTE OTIMO A 18 AMP, MENGUEO DE COMPRESOR 550 MEGA OMS
3	2	SERV	SERVICIO CORRECTIVO UNIDAD 4 TONELADAS AULAS 6,7 OFICINAS: CARGA DE REFRIGERANTE 2 AMP 1.5 KG, MENGUEO OPTIMO A 550 MEGA OMS, REMPLAZO DE CAPACITOR Y CAMBIO DE CONTACTOR.
4	2	SERV	SERVICIO CORRECTIVO UNIDAD 4 TONELADAS AULAS 6,7 CUBICULOS: REMPLAZO DE CAPACITADOR Y REPARACION DE CIRCUITO VENTILADOR, GAS REFRIGERANTE A NIVEL 65 PSI
5	2	SERV	SERVICIO CORRECTIVO UNIDAD 4 TONELADAS AULAS 6,7 RECEPCION: REVISION DE PARAMETROS DE CORRIENTE AL COMPRESOR 21 AMP, CORRIENTE DE VENTILADOR 1.5 AMP, REFRIGERANTE 70 PSI REGULACION Y RESISTENCIA DE AISLANTE 550 MEGA OMS.
6	2	SERV	SERVICIO CORRECTIVO UNIDAD 4 TONELADAS AULAS 6,7 GESTORAS: CAMBIO DE CENTRO DE CARGA, RECARGA DE REFRIGERANTE, MENGUEO DE COMPRESOR 550 MEGA OMS.
7	1	SERV	SERVICIO CORRECTIVO UNIDAD 3 TONELADAS VINCULACION SALON 4: CORTO CIRCUITO EN CABLES DE ALIMENTACION, CAMBIO DE CAPACITOR DAÑADO, FALTA DE REFRIGERANTE 3 KG
8	1	SERV	SERVICIO CORRECTIVO A MANEJADORA TIPO PAQUETE CON UNIDADES IN TEGRADAS PISO MURO DE 8.5 TR 10200BTU: CAMBIO DE POLARIDAD EN VETILADOR, REGULACION DE REFRIGERANTE.
9	1	SERV	SERVICIO CORRECTIVO UNIDAD 4 TONELADAS RECTORIA: CONSUMO DE VENTILADOR 6.7 AMP, NIVEL DE CARGA DE GAS A 65 PSI, REMPLAZO DE CAPACITOR Y CAMBIO DE BOMBA DE DREN.
10	85	SERV	SERVICIO PREVENTIVO A AIRES ACONDICIONADOS (DISTINTAS AREAS) 1.- LIMPIEZA DE FILTROS 2.- REVISION DE COMPONENTES ELECTRICOS (REAPRIETE DE COMPONENTES EN LA TARJETA) 3.- LIMPIEZA DE SERPENTIN Y EVAPORADOR 4.- VERIFICACION DE NIVELES DE REFRIGERANTE 5.- MANTENIMIENTO ELECTRICO (CABLES, TERMINALES Y CONTACTOS ELECTRICOS) 6.- VERIFICACION DE COMPRESOR Y VENTILADOR (NIVEL DE VIDA UTIL DE LOS COMPONENTES)
11	3	SERV	SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPOS EN EDIFICIO DE RECTORIA, C5, AULAS 5 1.- INSTALACION DE SOPORTES 2.- CONEXIÓN DE TUBERIAS Y CABLES 3.- CONEXIONES ELECTRICAS (CONEXION A 220V) 4.- VERIFICACION INCLINACION DE DESAGÜE 5.- PRUEBAS DE SISTEMA

SUBTOTAL \$ 210,500  
IVA \$ 33,680  
TOTAL \$ 244,180

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
29 JUL. 2024  
RECIBIDO CONTABILIDAD

11. Justificación:	12. Fuente de Financiamiento: 14
--------------------	----------------------------------

MANTENIMIENTO REQUERIDO PARA REALIZAR SERVICIOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS E INSTALACIONES DE AIRES EN DISTINTAS AREAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
Ing Juan Carlos Jiménez Velázquez - Jefe de Departamento De Mantenimiento e Instalaciones	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano - Directora de Administración y Finanzas	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Nombre y Puesto
17. Jefe del Departamento de Adquisiciones	18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19. Vo.Bo. Rector	
			Firma
Lic. Marlene Pedroza Guzmán	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	





# Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Blvd. Juan Pablo II No.1302, Fracc. Exhacienda la Cantera  
Aguascalientes, Ags. C.P. 20200 A.P. 637  
R.F.C. UTA9108114C9  
Tel.:(449) 910-50-00 Ext. 106 y 107 Fax 104

## Orden De Compra

Folio 717

Fecha: 15/07/2024

Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MTTO E INST)	No. Depto:	47-06F	Cta. Contable:	
Proveedor:	SOLUCIONES EN COMERCIALIZACIÓN Y SERV. PROF. KALEBRE, INC.	Funcionario:	ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ		
Dirección:	JOSÉ REYES MARTÍNEZ NO. 705	Colonia:	LA GREMIAL		
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	País:	MÉXICO		
Teléfono:	449-129-62-72	Banco:			
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	Condiciones de Pago:	CRÉDITO		
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	717		

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	2	SERV	SERVICIO CORRECTIVO UNIDAD 4 TONELADAS AULAS 6,7 OFICINAS, EQUIPO OPERADO SOBRE CORRIENTE EN COMPRESOR POR SOBRE CARGA DE REFRIGERANTE EN 80 PSI, 20 PSI DE EXCESO Y NIVEL DE CARGA DE GAS A 65 PSI			
2	2	SERV	SERVICIO CORRECTIVO UNIDAD 4 TONELADAS AULAS 6,7 CUBICULOS: REPLAZO DE ITM, CARGA DE 5 KG DE REFRIGERANTE, LECTURA DE CONSUMO ELECTRCIO DE COMPRESOR BAJA POR FALTA DE REFRIGERANTE OTIMO A 18 AMP, MENGUEO DE COMPRESOR 550 MEGA OMS			
3	2	SERV	SERVICIO CORRECTIVO UNIDAD 4 TONELADAS AULAS 6,7 OFICINAS: CARGA DE REFRIGERANTE 2 AMP 1.5 KG, MENGUEO OPTIMO A 550 MEGA OMS, REPLAZO DE CAPACITOR Y CAMBIO DE CONTACTOR.			
4	2	SERV	SERVICIO CORRECTIVO UNIDAD 4 TONELADAS AULAS 6,7 CUBICULOS: REPLAZO DE CAPACITADOR Y REPARACION DE CIRCUITO VENTILADOR, GAS REFRIGERANTE A NIVEL 65 PSI			
5	2	SERV	SERVICIO CORRECTIVO UNIDAD 4 TONELADAS AULAS 6,7 RECEPCION: REVISION DE PARAMETROS DE CORRIENTE AL COMPRESOR 21 AMP, CORRIENTE DE VENTILADOR 1.5 AMP, REFRIGERANTE 70 PSI REGULACION Y RESISTENCIA DE AISLANTE 550 MEGA OMS.			
6	2	SERV	SERVICIO CORRECTIVO UNIDAD 4 TONELADAS AULAS 6,7 GESTORAS: CAMBIO DE CENTRO DE CARGA, RECARGA DE REFRIGERANTE, MENGUEO DE COMPRESOR 550 MEGA OMS.			
7	1	SERV	SERVICIO CORRECTIVO UNIDAD 3 TONELADAS VINCULACION SALON 4: CORTO CIRCUITO EN CABLES DE ALIMENTACION, CAMBIO DE CAPACITOR DAÑADO, FALTA DE REFRIGERANTE 3 KG	\$ 210,500.00		\$ 210,500.00
8	1	SERV	SERVICIO CORRECTIVO A MANEJADORA TIPO PAQUETE CON UNIDADES IN TEGRADAS PISO MURO DE 8.5 TR 10200BTU: CAMBIO DE POLARIDAD EN VETILADOR, REGULACION DE REFRIGERANTE.			
9	1	SERV	SERVICIO CORRECTIVO UNIDAD 4 TONELADAS RECTORIA: CONSUMO DE VENTILADOR 6.7 AMP, NIVEL DE CARGA DE GAS A 65 PSI, REPLAZO DE CAPACITOR Y CAMBIO DE BOMBA DE DREN.			
10	85	SERV	SERVICIO PREVENTIVO A AIRES ACONDICIONADOS (DISTINTAS AREAS) 1.- LIMPIEZA DE FILTROS 2.- REVISION DE COMPONENTES ELECTRICOS (REAPRIETE DE COMPONENTES EN LA TARJETA) 3.- LIMPIEZA DE SERPENTIN Y EVAPORADOR 4.- VERIFICACION DE NIVELES DE REFRIGERANTE 5.- MANTENIMIENTO ELECTRICO (CABLES, TERMINALES Y CONTACTOS ELECTRICOS) 6.- VERIFICACION DE COMPRESOR Y VENTILADOR (NIVEL DE VIDA UTIL DE LOS COMPONENTES)			
11	3	SERV	SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPOS EN EDIFICIO DE RECTORIA, C5, AULAS 5 1.- INSTALACION DE SOPORTES 2.- CONEXIÓN DE TUBERIAS Y CABLES 3.- CONEXIONES ELECTRICAS (CONEXION A 220V) 4.- VERIFICACION INCLINACION DE DESAGÜE 5.- PRUEBAS DE SISTEMA			

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
RECIBIDO  
29 JUL. 2024  
CONTABILIDAD

### Forma de Pago

Revisión de Factura  
 Anticipo \_\_\_\_\_ %  
 Transferencia \$ \_\_\_\_\_

Subtotal	\$ 210,500.00
Nota de Crédito	
IVA	\$ 33,680.00
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	\$ 244,180.00

Lic. Marlene Pedroza Guzmán  
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luevano  
Director de Admón y Finanzas



**SOLUCIONES EN COMERCIALIZACION Y SERVICIOS PROFESIONALES**

**KALEBRE INC**

RFC: JNB160603CZ2

Calle: JOSE REYES MARTINEZ, No. 705

Col. Gremial, C.P. 20030

Aguascalientes, Aguascalientes, México

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Serie**

KLB-6

**Fecha Emisión**

2024-07-15T12:21:53

**Certificado**

00001000000705932263

Receptor	Información del CFDI
<b>UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES</b> RFC: UTA9108114C9 C.P. 20200 Aguascalientes, Aguascalientes, México Régimen Fiscal: 603	<b>Método de Pago:</b> Pago en parcialidades o diferido <b>Forma de Pago:</b> 99 - Por definir <b>Uso de CFDI:</b> G03 - Gastos en general. <b>Moneda:</b> MXN

**Productos / Servicios**

Cantidad	Clave Producto	Clave Unidad	Descripción del Producto	Precio Unitario	Importe
2	72101511	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO , SERVICIO CORRECTIVO UNIDAD 4 TONELADAS A ULAS 6,7 OFICINAS, EQUIPO OPERADO SOBRE CORRIENTE EN COMPRESOR POR SOBRE CARGA D E REFRIGERANTE EN 80 PSI, 20 PSI DE EXCE SO Y NIVEL DE CARGA DE GAS A 65 PSI	\$2,500.00	\$5,000.00
2	72101511	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO , SERVICIO CORRECTIVO UNIDAD 4 TONELADAS A ULAS 6,7 CUBICULOS: REMPLAZO DE ITM, CAR GA DE 5 KG DE REFRIGERANTE, LECTURA DE CONSUMO ELECTRCIO DE COMPRESOR BAJA POR FALTA DE REFRIGERANTE OTIMO A 18 AMP, ME NGUEO DE COMPRESOR 550 MEGA OMS	\$2,000.00	\$4,000.00
2	72101511	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO, SERVICIO CORRECTIVO UNIDAD 4 TONELADAS AULAS 6,7 OFICINAS: CARGA DE REFRIGERANTE 2 AMP 1.5 KG, MENGUEO OPTIMO A 550 MEGA OMS, REMPLAZO DE CAPACITOR Y CAMBIO DE CONTACTOR.	\$2,500.00	\$5,000.00
2	72101511	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO, SERVICIO CORRECTIVO UNIDAD 4 TONELADAS AULAS 6,7 CUBICULOS: REMPLAZO DE CAPACITADOR Y REPARACION DE CIRCUITO VENTILADOR, GAS REFRIGERANTE A NIVEL 65 PSI	\$2,000.00	\$4,000.00
2	72101511	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO , SERVICIO CORRECTIVO UNIDAD 4 TONELADAS A ULAS 6,7 RECEPCION: REVISION DE PARAMETROS DE CORRIENTE AL COMPRESOR 21 AMP, CORRIENTE DE VENTILADOR 1.5 AMP, REFRIGERANTE 70 PSI REGULACION Y RESISTENCIA DE AISLANTE 550 MEGA OMS.	\$2,500.00	\$5,000.00
2	72101511	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO, SERVICIO CORRECTIVO UNIDAD 4 TONELADAS AULAS 6,7 GESTORAS: CAMBIO DE CENTRO DE CARGA, RECARGA DE REFRIGERANTE, MENGUEO DE COMPRESOR 550 MEGA OMS.	\$2,500.00	\$5,000.00
1	72101511	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO, SERVICIO CORRECTIVO UNIDAD 3 TONELADAS VINCULACION SALON 4: CORTO CIRCUITO EN CABLES DE ALIMENTACION, CAMBIO DE CAPACITOR DAÑADO, FALTA DE REFRIGERANTE 3 KG	\$1,900.00	\$1,900.00
1	72101511	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO, SERVICIO CORRECTIVO A MANEJADORA TIPO PAQUETE CON UNIDADES IN TEGRADAS PISO MURO DE 8.5 TR 10200BTU: CAMBIO DE POLARIDAD EN VETILADOR, REGULACION DE REFRIGERANTE.	\$2,000.00	\$2,000.00
1	72101511	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO, SERVICIO CORRECTIVO UNIDAD 4 TONELADAS RECTORIA: CONSUMO DE VENTILADOR 6.7 AMP, NIVEL DE CARGA DE GAS A 65 PSI, REMPLAZO DE CAPACITOR Y CAMBIO DE BOMBA DE DREN.	\$2,000.00	\$2,000.00



SERVICIO  
 , "SERVICIO PREVENTIVO A AIRES ACONDICIONADOS (DISTINTAS AREAS)

85	72101511	E48 - Unidad de servicio	1.- LIMPIEZA DE FILTROS 2.- REVISION DE COMPONENTES ELECTRICOS (REAPIRIETE DE COMPONENTES EN LA TARJETA) 3.- LIMPIEZA DE SERPENTIN Y EVAPORADOR 4.- VERIFICACION DE NIVELES DE REFRIGERANTE 5.- MANTENIMIENTO ELECTRICO (CABLES, TERMINALES Y CONTACTOS ELECTRICOS) 6.- VERIFICACION DE COMPRESOR Y VENTILADOR (NIVEL DE VIDA UTIL DE LOS COMPONENTES)" SERVICIO "SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPOS EN EDIFICIO DE RECTORIA, C5, AULAS 5	\$2,000.00	\$170,000.00
----	----------	--------------------------	---	------------	--------------

3	72101511	E48 - Unidad de servicio	1.- INSTALACION DE SOPORTES 2.- CONEXIÓN DE TUBERIAS Y CABLES 3.- CONEXIONES ELECTRICAS (CONEXION A 220V) 4.- VERIFICACION INCLINACION DE DESAGÜE 5.- PRUEBAS DE SISTEMA	\$2,200.00	\$6,600.00
---	----------	--------------------------	--	------------	------------

**Certificación**

**Fecha Timbrado**  
 2024-07-15T14:11:37  
**Certificado SAT**  
 00001000000705928441  
**Folio Fiscal**  
 43D2025A-B062-4D1F-9397-1084184DEC2B

**Totales**

Subtotal	\$210,500.00
IVA - 16%	\$33,680.00
<b>Total</b>	<b>\$244,180.00</b>

**Total con letra**

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

**Sello CFDI**



u7VQl2dEb1R7x6TcrzFBOhkdEPu/jmAcE1G2XlcpwkaLr0wvRO2Q8SeiqQ/1t1RUzkX69pLnMP7VmW24a7eTnWkcmpE1YGPt9glQTOlsMve22YQS/hrzjdf/A1il+ih2RmlbR5RTKjnnacLcs7SnmjWr5sVy+7ki7WsDB6a8QjGgllNFKpdPWsmuzo1+fkOswPOS4NbgeNgEZIPyXSLibe1N+yS1gVidiNq3/belVuWhoKDN3yjjstxvDvKONrbpZXFmFX+Omjd7fvNyOTYgypQx2pfcoNxp5ugLRyEYjKxmGn20Ci6VKCynw1QGlnAZ4fFdbzEC5fiGVXGy+S/oA==

**Sello SAT**

SLy5K3QsZygWZsoX/tpDzv9cTSkFvEY163XzCFwybAmAH9rdo38NeM5lyQTpvcEJaQrD2zXZZRSSkCBeSwiZh2+hT93NF+jS0IXCBCZVXi8EWgpe+xHxgQEVfiDvSwLfcGH6aOQAxP7SZIW7u3GLHviod66e0C3AkFtoyduw+XWhaKuXIFfu0RV5PMxtKrT1gLi5BwIM763rjZrQl5B0B79IplE097MHYv5XMGtau6VCpD7sNu2W/06ZdKydzABU6jvGGUzT31r7kQLGkepxZSNCArGlYkzb/thRHqvef8yBjGrEVjadE6EK1VxKGmUSo1WMaisQq8XjzoPrxi1Nw==

**Cadena Original**

||1.1|43D2025A-B062-4D1F-9397-1084184DEC2B|2024-07-15T14:11:37u7VQl2dEb1R7x6TcrzFBOhkdEPu/jmAcE1G2XlcpwkaLr0wvRO2Q8SeiqQ/1t1RUzkX69pLnMP7VmW24a7eTnWkcmpE1YGPt9glQTOlsMve22YQS/hrzjdf/A1il+ih2RmlbR5RTKjnnacLcs7SnmjWr5sVy+7ki7WsDB6a8QjGgllNFKpdPWsmuzo1+fkOswPOS4NbgeNgEZIPyXSLibe1N+yS1gVidiNq3/belVuWhoKDN3yjjstxvDvKONrbpZXFmFX+Omjd7fvNyOTYgypQx2pfcoNxp5ugLRyEYjKxmGn20Ci6VKCynw1QGlnAZ4fFdbzEC5fiGVXGy+S/oA==|00001000000705932263||

Este documento es una representación impresa de un CFDI \_\_\_\_\_ siendo mi

puesto \_\_\_\_\_; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

